

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Савушкін прадукт»
вул. Янкі Купалы, 118, 224028, г. Брэст,
тэл. 8 (0162) 47 06 24, факс 47 10 80,
e-mail: info@savushkin.by
р/р ВУ04 БЕЛВ 3012 1500 7502 8022 6000
у БРА ААТ «Банк БелЗЭБ», код БЕЛВВУ2Х
УНП 200030514, АКПА 05882743



Открытое акционерное общество
«Савушкин продукт»
ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест,
тел. 8 (0162) 47 06 24, факс 47 10 80,
e-mail: info@savushkin.by
р/сч ВУ04 БЕЛВ 3012 1500 7502 8022 6000
в БРО ОАО «Банк БелВЭБ», код БЕЛВВУ2Х
УНП 200030514, ОКПО 05882743

13.05.2022 № 04-09/27/4011
На № _____ от _____

Директору
ООО «АктивАвтоСервис»
Рубису М. А.

Рекомендательное письмо

ОАО «Савушкинпродукт» ежегодно обслуживает турбокомпрессор ГПУ модели - PTR 180.

В апреле 2022 года были выполнены очередные ремонтные работы турбокомпрессора ГПУ.

Объем ремонтных работ:

- разборка турбокомпрессора;
- очистка от масла и прочих загрязнений;
- осмотр и оценка рабочих поверхностей корпусов и крыльчаток в соответствии с рабочими инструкциями;
- дефектация всех деталей и узлов турбокомпрессора;
- измерение люфта колеса турбины и выходного фланца с предоставлением отчета;
- демонтаж корпуса компрессора и турбины;
- чистка и пескоструйная обработка корпусных деталей;
- измерение радиального и осевого зазора с предоставлением отчета;
- демонтаж картриджа;
- очистка и проверка всех компонентов;
- измерение и визуальный осмотр всех узлов и деталей в соответствии с инструкциями по эксплуатации PTR;
- замена оригинальных запасных частей в замен поврежденных и изношенных, замена которых определена на основании дефектации;
- визуальная проверка фильтра-глушителя;
- балансировка вала турбины и компрессорного колеса;
- переборка картриджа;
- измерение радиального и осевого зазоров;
- переборка корпуса компрессора и турбины;
- измерение люфта колеса турбины и выходного фланца;

- сборка ротора и его динамическая балансировка до величин остаточного дисбаланса не превышающих допуски требуемые технической документацией завода изготовителя;
- сборка картриджа турбокомпрессора используя оригинальные ремкомплекты;
- технический контроль (измерение радиального и осевого люфтов);
- сборка турбокомпрессора в соответствии требований техпроцесса завода изготовителя;
- технический контроль;
- оформление отчетности по состоянию деталей турбокомпрессора, возможных причин дефектов, составление отчета о выполненном ремонте;
- упаковка и подготовка к отгрузке, транспортировке;

В ходе работ используются следующие оригинальные запасные части компании PTR:

- ремкомплекты, - ротор турбины, - тепловой щит, - сопловое кольцо, - газовый выходной фланец, - корпус подшипника, - втулка, - колесо компрессора.

Результаты выполняемых работ соответствуют требованиям эксплуатационной документации, необходимой при выполнении работ.

Мы на своем опыте убедились в том, что данной компании можно доверять самый сложный ремонт турбокомпрессора ГПУ.

Мы выбираем данную компанию из года в год, т.к. сотрудники выполняют свою работу с надлежащим качеством, справляются со сложными задачами, собирают турбокомпрессор по всем положенным стандартам качества, в срок и по приемлемой цене.

Данная компания имеет сертификат соответствия СТБ, богатый опыт, большой склад запасных частей для турбокомпрессоров ГПУ, собственное оборудование для ремонта турбокомпрессоров ГПУ.

Исходя из вышенаписанного, мы рекомендуем ООО «АктивАвтоСервис» как надежного и проверенного партнера.

И.о. начальника котельного цеха



А.В. Литвинко